


I. Wykaz prac/napraw na podstawie przeprowadzonej rocznej kontroli stanu technicznego

Place zabaw sołeckie

1. Lipinki ul. Klonowa

- 1) naprawa zestawu zabawowego z wieżą i zjeżdżalnią- wymiana belki dolnej w przepłotni z drążków (dolnej)




- 2) huśtawka ważka: wymiana belki głównej



3) pomalowanie desek w ławkach





4) kiwaki 2 sztuki- oszlifowanie uszkodzeń na krawędziach



2. Czarna ul. Witosa

1) urządzenie fitness narciarz wymiana stopnia





2) huśtawka – obserwacja wygnicia belki nośnej, w razie pogorszenia stanu wymiana; konieczna wymiana szekli (przegrzane) oraz dokręcenie siedzisk




3. Leśniakowizna ul. Kasprzykiewicza

1) wymiana siedzisk w huśtawce podwójnej



2) usunięcie lub wymiana siedziska w piaskownicy



4. Majdan ul. Raławicka

1) usunięcie kotwy po urządzeniu fitness




5. Mostówka

1) zestaw zabawowy -wymiana dachu w wieży ze zjeżdżalnią, wymiana belek połówkowych w trapie wejściowym, wymiana belki nośnej.



2) demontaż urządzeń (zestaw zabawowy drewniany, piaskownica, bujak) i przeniesienie na inną działkę ponowny montaż



6. Nowe Grabie ul. Ręczajska

1) uzupełnić brakujący regulamin

2) ogrodzenie uzupełnić kłatkę i wyregulować furtkę, uzupełnić brakujące panele ogrodzenia 153x200 5 sztuk



7. Nowe Lipiny ul. Pogodna

1) zestaw sprawnościowy-wymiana szczelbi drabinki (dwie sztuki), wymiana drążków przepłotni (dwie sztuki), wymiana górnych belek.



2) karuzela uzupełnienie zaślepek pod siedziskami




8. Nowe Lipiny ul. Rolna

1) ławki- malowanie desek, wymiana jednej deski



2) wążka- uzupełnienie odbojników na końcach belki/ lub wkopanie opon



3) zestaw sprawnościowy usunięcie pozostałości po innym urządzeniu.



4) karuzela wymiana siedziska 1 sztuka




5) regulacja furtki wejściowej ogrodzenia



6) kiwak motor wymiana elementu górnego



7) zestaw do koszykówki wymiana łańcuszków koszy



9. Ossów ul Matarewicza

- 1) uzupełnienie naklejki z regulaminem placu zabaw
- 2) zestaw zabawowy mały (z wieżą z daszkiem) – , konieczne uzupełnienie stopnic w trapie między wieżami (trap śliski), wskazane odnowienie powłok malarskich (korozja), uzupełnić połamane daszki belek (dopuszcza się usunięcie pozostałości)



- 3) zestaw zabawowy duży – wypróchniały szczelbel drabinki 2 szt – wymiana, konieczna wymiana uszkodzonych zaślepek śrub, obserwacja pęknięcia, belek w barierce.




4) piaskownica oszlifowanie pęknięcia deski, wymiana daszków belek i jednej deski.



10. Stare Grabie ul. Cichorackiej

1) zestaw zabawowy – wymiana deski w trapie wejściowym, uzupełnienie klocka w trapie wejściowym; obserwacja uszkodzenia laminatu ślizgu, wymiana wypróchniałych stężeń i desek dachu



2) wałka- wymiana konstrukcji nośnej



2) huśtawka podwójna wymiana siedzisk- dwie sztuki



3) kiwak koń- wymiana elementu górnego



4) kiwak pies- wymiana elementu górnego



11. Stare Lipiny ul. Kwitnąca

1) zestaw zabawowy- wymiana uszkodzonych mocowań wejścia linowego, wymiana 2 szt klocków w trapie wejściowym, obserwacja korozji, łańcuchów trape wiszącego




2) montaż nowego regulaminu-malowanie

3) piaskownica daszki belek-wymiana na nowe



4) huśtawka podwójna wymiana szekli siedziska maluch



5) urządzenie fitness stepper i tweester wymiana pękniętej stopy.



12. Zagościniec ul. Szkolna

1) wymiana deski w ławce- dwie sztuki



2) kiwak-auto- oszlifowanie krawędzi siedziskach



13. Duczki ul. Miła


1) uzupełnienie dwóch desek w ławkach



2) uzupełnienie zaślepek-ważka



3) naprawa mocowania drzwi drewnianej



14. Armii Krajowej (teren przedszkola plac zabaw NIVEA)

1) wyszlifować ostrą krawędź panela (po złamanym elemencie



2) skakanka uzupełnienie brakującej liny




3) gra edukacyjna – demontaż pozostałości

4) piaskownica betonowa – za uwagi na odpadające otynkowanie, pękające murki betonowe i zły stan deskowania podjęcie czynności zmierzających do likwidacji urządzenia.



15. Wołomin ul. Błotna

1) bujak pionowy- zamocowanie w podłożu /zabetonowanie




2) uzupełnić elementy ogrodzenia panelowego 153x200 kolor zielony 3 sztuki





3) uzupełnienie regulaminu

4) wałka – dokręcić mocowania



5) piramida – uzupełnić zaślepki



6) ławki 3 sztuki szlifowanie i malowanie desek




16. Wołomin ul. Czwartaków

1) huśtawka Kwartet- uzupełnienie siedzisk, łańcuchów, zawiesi



2) uzupełnienie elementów ogrodzenia panele ogrodzeniowe 123x200 stalowe 4 sztuki




3) usunięcie grafitti z urządzeń



4) wymienić zamek w furtce panelowej



5) zestaw sport (dr spill) – dokręcić wystające śruby, uzupełnić brakujące zaślepki. Połamany element w zestawie oraz zerwane liny – wymiana




17. Wołomin ul. Kopernika

- 1) uzupełnienie regulamin
- 2) huśtawka podwójna- wymiana siedziska



- 3) zestaw zabawowy – uzupełnić brakującą i wymienić nadłamaną deskę barierki



18. Wołomin ul. Głowackiego

1) stepper i twister – regulacja pedałów



2) uzupełnić regulamin siłowni plenerowej



19. Wołomin ul. Moniuszki

- 1) huśtawka podwójna (drewno toczone)- wymiana zawiesi, uzupełnić siedzisko, wymiana łańcuszka zabezpieczenia siedziska maluch



- 2) podest sprawnościowy- wymiana pękniętej belki nośnej na wysokości talerzyka



- 3) uzupełnienie zaślepek na śrubach w urządzeniach i na rurach, dokręcenie śrub



4) urządzenie linowe- naciągnięcie lin



5) huśtawka podwójna nr 2 (SUN+) – obserwacja korozji łańcuchów przy zawiesiach, w razie pogorszenia stanu wymiana, uzupełnić zaślepki śrub, wymiana siedziska typu deska



6) bujak na sprężynie (2 szt) – zabezpieczyć wystające śruby, malowanie elementów drewnianych, oszlifowanie



7) podest/trap naprawa lin dokrecenie śrub




20. Wołomin ul. Partyzantów

1) ławki /wymiana desek w ławkach, malowanie



2) zestaw ze zjeżdżalnią- uzupełnienie elementów barierki, poprawa mocowań płyt i śrub w trapie



3) urządzenie fitness narciarz- naprawa uzupełnienie brakującego elementu (kontakt z producentem firma Bodys)



4) uzupełnić furtki ogrodzenia firma Buglo



5) uzupełnić regulamin

6) demontaż urządzenia



21. Wołomin ul. Kościelna/ Reja

- 1) nawierzchnia - usunięcie wystającej włókny spod urządzeń
- 2) gra kółko/krzyżyk- uzupełnić brakujące elementy



- 3) gumowa figurka ślimak uzupełnić brakujący element (czołka), ustabilizować element, oszlifować ostre krawędzie.



- 4) zestaw zabawowy nr 1 (z dwoma wieżami z daszkiem, metalowy) – uzupełnić brakujące zaślepki szczytów rur, boczne ściany ślizgu oraz brakującą deskę bariery, dokręcić luźne płyty boczne przykręcić górną część ślizgu do konstrukcji




- 5) zestaw zabawowy nr 2 (środkowy, metalowy, sprawnościowy) – uzupełnić kamienie do wspinaczki, oszlifować sklejkę trapu




6) zestaw zabawowy nr 3 (duży, metalowy, od strony linarium) – wymienić zerwane liny trapeu wejściowego oraz łącznik w trapie linowym, dokręcić płyty boczne. Do czasu naprawy zabezpieczyć uszkodzone wejście.



8) zestaw klasyczny Spill- uzupełnienie zaślepek śrub



9) zestaw sport Spill- dokręcić wszystkie wystające wkręty, zabezpieczyć łożysko kołowrotu, poprawić mocowanie stopnic w linach pojedynczych.



10) zestaw równoważni na sprężynach- usunięcie ostrych krawędzi po nadpaleniach



11) urządzenia siłowni- smarowanie wszystkich urządzeń, urządzenie ławka z rowerkiem- uzupełnienie pedała,



12) usunąć trzpień po zdemontowanym urządzeniu




22. Wołomin Sikorskiego/Wileńska

1) ogrodzenie- naprawa zamka furtki ogrodzenia panelowego



2) huśtawka podwójna- wymienić siedzisko



3) kiwak- zabezpieczyć śruby i uzupełnić rączkę



4) wymiana dwóch uszkodzonych paneli ogrodzenia




5) naklejka na regulamin



23. Wołomin. ul. Wiosenna/Żółkiewskiego


1) Karuzela platformowa – konieczne poprawienie mocowania sklejki dolnej



2) Huśtawka gniazdo – korozja belki górnej – oczyścić pomalować; znaczne zużycie łożyska zawiesia lewego – konieczna wymiana




3) zestaw zabawowy dokręcenie śrub uzupełnienie zaślepek




24. Wołomin ul. Korsaka 4 OSIR

1) uzupełnić siedziska przy stolikach szachowych




25. Wołomin ul. Wiosenna

Huśtawka podwójna – uszkodzone osłony łańcuchów – wymiana, dopuszcza się ich całkowitą likwidację



2. Stoły 2 szt (do szachów i chińczyka) – oszlifować ostre krawędzie blach opasek stołów (od spodu), nowa naklejka na stół do chińczyka



3. Wioślarz – stan dobry, wymienić pękniętą stopkę



4. Odwodziciel – poluzowany fundament – ustabilizować

5. Motyl – stan dobry, poluzowany fundament - ustabilizować