

1.4. Stan istniejący

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłego przedszkola oznaczonym na mapie literą e, oraz budynkiem gospodarczym oznaczonym na mapie literą i. Ponadto na terenie inwestycji znajdują się nieczynne osadniki na nieczystości płynne.

Istniejący budynek (oznaczony na mapie literą e) byłego przedszkola posiada przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe i kanalizacji sanitarnej.

Do istniejącego budynku gospodarczego (oznaczonego na mapie literą i) jest doprowadzony chodnik betonowy.

Teren inwestycji jest zadrzewiony drzewami liściastymi i iglastymi, oraz zakrzewiony.

Teren inwestycji jest ogrodzony.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem z istniejącą bramą, oraz wejściem z furtką z ul. Miłej.

Wykaz istniejących elementów malej architektury do zagospodarowania

		Jedn. miary	Ilość
19	Wiatka konstrukcji drewnianej o wym. 7,0x1,0x2,2 m	szt.	1
20	Stół do ping-ponga wykonany z granitu	szt.	1
21	Stół do gry w szachy z dwoma ławkami	szt.	1
22	Ławki	szt.	2

2. Szczegółowy zakres prac i elementów malej architektury.

Istniejący budynek gospodarczy (oznaczony na mapie literą i) stojący wzdłuż południowo-wschodniej granicy przeznaczony do rozbiórki w odrębnym postępowaniu.

Chodnik betonowy prowadzący do tego budynku także przeznaczony do rozbiórki w odrębnym postępowaniu.

Istniejące nieczynne osadniki na nieczystości płynne przeznaczone do likwidacji na podstawie odrębnego postępowania.

Przy północno-wschodniej granicy nieruchomości znajdują się trzy uschnięte drzewa stanowiące zagrożenie, przeznaczone do wycięcia po uzyskaniu stosownych zezwoleń.